

Tipo..... Conectores com função: sensores por ausência de pressão. Emitem um sinal pneumático quando o nível de pressão na câmara de escape do cilindro se torna menor que um determinado limite mínimo (fim de curso)

Posição de trabalho..... Indiferente

Fixação..... Através de rosca macho

Fluido..... Ar comprimido filtrado, com/sem lubrificação

Temperaturas..... -10...80 °C (14...176 °F)

Pressão de trabalho 3...8 bar (44...116 psi)

Pressão de comutação... 0,6 bar (8,7 psi)

Tempo de comutação 3 ms

Conexões G1/8", G1/4", G3/8" e G1/2"

Materiais..... Corpo de latão e polímero HR, guarnições de NBR (borracha nitrílica)



ØC	MiCRO
G 1/8"	0.478.180.410
G 1/4"	0.478.180.413
G 3/8"	0.478.180.417
G 1/2"	0.478.180.421

F	H	J	L
14	23	16	44,5
17	28	19,5	46,5
22	29	23,5	49
27	30	31,5	52,5

