


### Vacuômetros VAM


- Vacuômetro para medição e monitoramento analógico do vácuo.
- Desenho tubular e mola de membrana elástica
- Funcionamento simples e seguro, ótimos resultados em diversas aplicações
- Dimensões e conexões normalizadas
- Utilizado em todas as aplicações de vácuo
- Distintos escalas de medição




Tipo	MiCRO
VAM 40 V H	0.370.200.007
VAM 63 V U PSI	0.370.200.004
VAM 67 V H-SE	0.370.200.016



VAM 40 V H



VAM 63 V U PSI



VAM 67 V H-SE

Tipo	B	B1	D	G1	H	H1	LG1	SW1		
VAM 40 V H	30	40	40	G1/8"	-	-	10	14		
VAM 63 V U PSI	26	-	63	G1/4"	68	82,5	13	14		
VAM 67 V H-SE	40	59	67	G1/8"	76	-	10	-		